

Nổ lòn tại nhà máy điện hạt nhân Nhật

Tác Giả: BBC

Thứ Bảy, 12 Tháng 3 Năm 2011 17:14

Ngắi ta thấy khói bốc lên từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.



Một vụ nổ lòn đã xảy ra một nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản sau trận động đất khiếp hợt thố Sáu.

Ngắi ta nhìn thấy một cột khói lòn bốc lên từ nhà máy Fukushima và có một số công nhân đã bỏ thồ ng.

Các quan chức Nhật Bản lo sợ xảy ra tình trạng tan chảy đã xảy ra tại một trong các lò phản ứng của nhà máy sau khi vật liệu phóng xạ được phát hiện bên ngoài.

Chỉn dĩch cứu trợ lòn đang được tiến hành sau trận động đất 8,9 độ richter và sóng thần, làm hơn 600 người thiệt mạng.

Hàng trăm người vẫn đang mất tích và người ta sợ rằng khoảng 1.300 người có thể đã chết.

Trên đường đi ngoài khơi gây ra cơn sóng thần, tàn phá vùng bờ biển đông bắc Nhật Bản, tràn sâu vào nội địa và phá hủy một số thị trấn, làng mạc.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 và 2 trong lúc các kỹ sư cố gắng xác định xem liệu có phải là lò phản ứng tại một trong những nhà máy này đã bị nóng chảy ra hay không.

Hệ thống làm mát không hoạt động

Các hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy đã có một vụ nổ lớn tại một trong những tòa nhà chứa nhà máy Fukushima 1, nằm cách Tokyo khoảng 250 km (160 dặm) về phía đông bắc.



Một số thị trấn, làng mạc đã trở thành tan hoang sau thảm họa.

Một đám khói bụi khổng lồ và các mảnh vỡ lớn nhô đã văng ra từ tòa nhà.

Truyền hình NHK của Nhật Bản chiếu cảnh nhà máy trực tiếp và sau khi xảy ra vụ nổ.

Các hình ảnh cho thấy cấu trúc bên ngoài của một trong bốn tòa nhà chứa nhà máy đã bị sụp đổ sau vụ nổ.

Nhật bản tìm nhà máy điện hạt nhân Nhật

Tác Giả: BBC

Thứ Bảy, 12 Tháng 3 Năm 2011 17:14

Công ty điện lực Tokyo Electric Power Co, hãng điện hành nhà máy này, cho biết có bốn nhân viên bị thương.

Hiện chưa rõ vụ nổ xảy ra ở khu vực nào của nhà máy cũng như nguyên nhân gây nổ.


Chánh văn phòng Nội các Yukio Edano nói các chuyên gia đang cố gắng xác định mức độ phóng xạ tại đây.

Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản cho biết vào hôm thứ Bảy rằng chất phóng xạ caesium và iodine đã được phát hiện ở gần lò phản ứng số một của nhà máy Fukushima 1.

Cơ quan này nói điện lực này cho thấy có thể các thùng chứa nhiên liệu uranium bên trong lò phản ứng này có thể đã bắt đầu tan chảy.

Không khí và hơi nước có chứa một mức độ phóng xạ nhất định đã được xả ra từ một số các lò phản ứng ở hai nhà máy, trong nỗ lực làm giảm áp suất bên trong các lò này.

Ông trưởng phòng Naoto Kan cho biết lo ngại phóng xạ được xả ra "rất ít".



Bên dưới ảnh là do Cơ quan nghiên cứu địa chấn và khí quyển cung cấp cho thấy trận động đất 8,9 độ richter ngoài khơi Nhật Bản đã gây nên hàng loạt đợt sóng thần.

Hàng ngàn người đã được lệnh sơ tán khỏi khu vực trong vòng bán kính 10km tính từ nhà máy.

Phóng viên BBC Nick Ravenscroft cho biết tßnh sßt ngßng khi anh còn cách nhà máy Fukushima 1 chßng 60km.

Các lò phßn ßng hßt nhßn tßi bßn nhà máy điện trong vùng bß đßng đßt đã tß đßng ngßng làm vißc hßm thß Sáu.

Tßi mßt sß lò phßn ßng thußc hai nhà máy Fukushima, các hß thßng làm mát, lß ra vßn phßi hoßt đßng nhß ngußn đßn khßn cßp, đã không làm vißc.

Nßu không đßng cß làm mát, nhißt đß trong lõi cßa lò phßn ßng sß bß tăng lên, có nguy cß bß tan chßy qua vß chßa đß tràn sang ra hß thßng bßo vß bên ngoài.

Áp sußt cũng tăng bên trong vß chßa lò phßn ßng.

Các nhà phân tích nói rßng vißc bß tan chßy không nhßt thißt đßn đßn thßm hßa lßn, bßi các lò phßn ßng nßng cß nhß sß không phát nßng ngay cß khi quá nóng.

Nhßng Walt Patterson tß Vißn nghißn cßu Chatham House đßt tßi London nói "đây là đißm khßi đßu cho mßt vß tßng tß nhß vß nß Chernobyl".

Ông nói rßng hißn còn quá sßm đß có thß nói hßu quß cßa vß nß có tßi mßc cßc kß nghißm trßng nhß vß nhißm phóng xß tßng xßy ra ß Chernobyl hay không.

Ông nói vßi BBC rßng vß nß này hßu nhß chßc chßn là do nhißn lißu bß tan chßy rßi tißp xúc vßi nßng cß mà gây ra.

Vß đßng đßt 8,9 đß richter xßy ra vào bußi chißu giß đßa phßng hßm thß Sáu ngoài khßi bß bißn cßa đßo Honshu, ß đß sâu khoßng 24km và cách Tokyo chßng 400km vß phía đßng bßc.

Các nhà khoa học nói rằng vụ này mạnh mẽ gấp 8.000 lần so với trận động đất hồi tháng trước ở New Zealand, là trận đã tàn phá thành phố Christchurch.

Một số nhóm nghiên cứu và các đội cứu hộ tập hợp trên thế giới, vốn đã tập giúp trong thảm họa Christchurch, nay đang trên đường tới Nhật Bản.